


- Objaśnienia:**
- lokalizacja otworu badawczego
  - 1/3,0 numer otworu/głębokość (m ppt)

 <b>GEO-MI</b> <small>PRACOWNIA GEOLOGICZNA</small>		<b>Zleceniodawca:</b>		Załącznik nr 3
		GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopska 15 42-700 Lubliniec		
Opracowała:	mgr Karolina Płaskowska	Opinia Geotechniczna do projektu budowy i odwodnienia ul. Wiśniowej		
		Lokalizacja:	gm. Boronów, Boronów, ul. Wiśniowa	
Data:	maj 2018	Mapa lokalizacyjna		Skala: 1:1000